

台北市立木柵高級工業職業學校 定期檢查表

110年5月5日 維護人員: 陳堯心

編號	位置	電源檢測	功能檢測	溫度檢測	機身清潔	濾芯	備註
1	C棟左側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
2	C棟左側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
3	C棟左側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
4	C棟左側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
5	B棟左側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
6	B棟左側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
7	B棟左側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
8	B棟左側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
9	A棟左側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
10	A棟左側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
11	A棟左側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
12	A棟左側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
13	C棟右側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
14	C棟右側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
15	C棟右側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
16	C棟右側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
17	B棟右側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
18	B棟右側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
19	B棟右側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
20	B棟右側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
21	A棟右側4樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
22	A棟右側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
23	A棟右側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
24	A棟右側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
25	C棟B1教官室	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
26	C棟導師室	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
27	B棟導師室	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
28	A棟導師室	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
29	特教樓3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
30	特教樓2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
31	餐廳	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
32	行政樓左側3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
33	會議室後右側2樓	V	V	V	V	UF-61、64	110/01更新
34	總務處	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
35	資訊室外	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
36	教務處前	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
37	行政樓中間2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
38	行政樓左側2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
39	行政樓右側1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
40	學務處	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
41	電機工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新

台北市立木柵高級工業職業學校 定期檢查表

110 年 5 月 5 日 維護人員: 陳煒心

編號	位置	電源檢測	功能檢測	溫度檢測	機身清潔	濾芯	備註
42	電機工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
43	電子工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
44	電子工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
45	機械工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
46	機械工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
47	模具工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
48	模具工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
49	配管工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
50	配管工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
51	鑄造工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
52	鑄造工廠右側	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
53	製圖工廠2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
54	教學資源大樓 3樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
55	教學資源大樓 2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	109更新
56	圖書館1樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
57	活動中心1樓左側	V	V	V	V	UF-61、64	107更新
58	活動中心1樓中間	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
59	活動中心1樓右側	V	V	V	V	UF-61、64	107更新
60	活動中心1樓中間	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
61	活動中心1樓辦公室	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
62	活動中心2樓	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
63	活動中心3樓	V	V	V	V	UF-61、64	107更新
64	B棟B1	V	V	V	V	UF-65P5. CTO	110/01更新
65	圖書館2樓	V	V	V	V	UF-61、64	108更新
66	警衛室	V	V	V	V	UF-11	101年

甲方：臺北市木柵高工
 地址：臺北市木柵路四段77號
 電話：02-22300506#608
 承辦人：

李欣樺

乙方：賀眾企業股份有限公司
 地址：新北市新店市寶中路86號1樓
 電話：02-29149000
 維護人員：

陳煒心