

# 台北市立木柵高級工業職業學校 定期檢查表

111 年 6 月 9 日 維護人員: 鄭耿任

編號	位置	電源檢測	功能檢測	溫度檢測	機身清潔	濾芯	備註
1	C棟左側4樓	√	√	√	√		
2	C棟左側3樓	√	√	√	√		*
3	C棟左側2樓	√	√	√	√		
4	C棟左側1樓	√	√	√	√		
5	B棟左側4樓	√	√	√	√		
6	B棟左側3樓	√	√	√	√		*
7	B棟左側2樓	√	√	√	√		
8	B棟左側1樓	√	√	√	√		*
9	A棟左側4樓	√	√	√	√		
10	A棟左側3樓	√	√	√	√		
11	A棟左側2樓	√	√	√	√		*
12	A棟左側1樓	√	√	√	√		*
13	C棟右側4樓	√	√	√	√		
14	C棟右側3樓	√	√	√	√		
15	C棟右側2樓	√	√	√	√		
16	C棟右側1樓	√	√	√	√		
17	B棟右側4樓	√	√	√	√		
18	B棟右側3樓	√	√	√	√		*
19	B棟右側2樓	√	√	√	√		
20	B棟右側1樓	√	√	√	√		
21	A棟右側4樓	√	√	√	√		
22	A棟右側3樓	√	√	√	√		*
23	A棟右側2樓	√	√	√	√		
24	A棟右側1樓	√	√	√	√		
25	C棟B1教官室	√	√	√	√		101/8月新機
26	C棟導師室	√	√	√	√		
27	B棟導師室	√	√	√	√		
28	A棟導師室	√	√	√	√		
29	特教樓3樓	√	√	√	√		101/8月新機
30	特教樓2樓	√	√	√	√		101/8月新機
31	行政樓左側3樓	√	√	√	√		101/8月新機
32	會議室後右側2樓	√	√	√	√		開水機
33	總務處	√	√	√	√		101/8月新機
34	行政樓右側3樓	√	√	√	√		101/8月新機
35	行政樓中間2樓	√	√	√	√		101/8月新機
36	行政樓左側2樓	√	√	√	√		101/8月新機
37	行政樓右側1樓	√	√	√	√		101/8月新機
38	學務處	√	√	√	√		101/8月新機
39	電機工廠右側	√	√	√	√		101/8月新機
40	電子工廠右側	√	√	√	√		101/8月新機
41	機械工廠右側	√	√	√	√		*101/8月新機

# 台北市立木柵高級工業職業學校 定期檢查表

111 年 6 月 9 日 維護人員：鄭耿任

編號	位置	電源檢測	功能檢測	溫度檢測	機身清潔	濾芯	備註
42	模具工廠右側	V	V	V	V		101/8月新機
43	配管工廠右側	V	V	V	V		101/8月新機
44	鑄造工廠右側	V	V	V	V		101/8月新機
45	製圖工廠2樓	V	V	V	V		101/8月新機
46	教學資源大樓 3樓	V	V	V	V		101/8月新機
47	教學資源大樓 導師	V	V	V	V		101/8月新機
48	圖書館1樓	V	V	V	V		101/8月新機
49	活動中心1樓左側	V	V	V	V		108/8月新機
50	活動中心1樓中間	V	V	V	V		*
51	活動中心1樓右側	V	V	V	V		108/8月新機
52	活動中心1樓辦公室	V	V	V	V		101/8月新機
53	活動中心3樓	V	V	V	V		108/8月新機
54	B棟B1	V	V	V	V		
55	圖書館2樓	V	V	V	V		109/1月新機

甲方：臺北市木柵高工  
 地址：臺北市木柵路四段77號  
 電話：02-22300506#608  
 承辦人：

鄭耿任

乙方：賀眾企業股份有限公司  
 地址：台北縣新店市寶中路86號1樓  
 電話：02-29149000  
 維護人員：

鄭耿任